

حامل رؤوس مغناطيسي للتبديل السريع 1/4" من Kseibi

تبديل سريع للرؤوس وتثبيت مغناطيسي آمن

Kseibi



أبرز المميزات

- ساق سريع التبديل 1/4" لتبديل الرؤوس بسرعة
- يساعد الحامل المغناطيسي على إبقاء الرؤوس في مكانها بإحكام
- تصميم من كريد الفاناديوم + أنبوب فولاذي
- تشطيب سطحي مطلي بالأكسيد الأسود والكروم
- متوفر بأطوال 60 مم و100 مم و150 مم
- تصميم نحيف يساعد على الوصول إلى البراغي الغائرة
- غلاف محزز يدعم تغيير الرؤوس بثقة
- مفيد للتجميع والتكيب وأعمال ربط البراغي العامة
- تساعد الأطوال الأطول على الوصول إلى المواضع الصعبة
- مصمم للاستخدام اليومي في الورشة وفي الموقع

الميزات الرئيسية

- راحة التبديل السريع — يجعل ساق التبديل السريع 1/4" من السهل الانتقال بين الرؤوس بسرعة، مما يساعد على الحفاظ على الوتيرة في أعمال التثبيت المتكررة.
- تثبيت مغناطيسي للرؤوس — يساعد الحامل المغناطيسي على إبقاء الرأس مثبتا بإحكام لتحكم أفضل وربط أكثر دقة للبراغي.
- تصميم متين للمواد — مصنوع من كريد الفاناديوم مع أنبوب فولاذي، وقد صمم حامل الرؤوس هذا للاستخدام الموثوق في أعمال الحرف والصناعة والمهام اليدوية اليومية.
- اختيار طول العمل — متوفر بنسخ 60 مم و100 مم و150 مم، مما يتيح لك مطابقة مدى الوصول وإمكانية الوصول مع طبيعة المهمة.
- تصميم يركز على القبضة — يوفر الغلاف الأمامي المحزز الظاهر على الحامل قبضة إضافية أثناء تغيير الرؤوس يدويا لسهولة أكبر في التعامل.

الإصدارات والمراجع

المقاس

المرجع الداخلي

1/4" 60 مم

181859

181874	100 "1/4 مم
181879	150 "1/4 مم

المواصفات

المادة	كربيد الفاناديوم + أنبوب فولاذي
نمط الغلاف	غلاف محزز للتبديل السريع
شكل الهيكل	ساق سداسي
الميزة	مغناطيسي
الساق	ساق سريع التبديل 1/4"
تشطيب السطح	سطح مطلي بالأكسيد الأسود ومطلي بالكروم

المواصفات حسب الإصدار

المواصفة	100 "1/4 مم	150 "1/4 مم
الطول	100 مم	150 مم
المقاس	100 "1/4 مم	150 "1/4 مم