

مبدل سوراخ بر سریع تعویض بزرگ Kseibi

تعویض سریع سوراخ بر، شروع سوراخ کاری ایمن

Kseibi · 617051



نکات برجسته

- مبدل سوراخ بر سریع تعویض بزرگ برای تعویض سریع تر لوازم جانبی
- شامل مته راهنمای HSS برای شروع مطمئن سوراخ
- به کاهش زمان آماده سازی بین کارهای سوراخ کاری کمک می کند
- اندازه ۷/۱۶ اینچ / ۱۱ میلی متر برای مجموعه های بزرگ سازگار
- مته راهنما به شروع تمیزتر و دقیق تر کمک می کند
- بدنه رزوه دار به اتصال ایمن سوراخ بر کمک می کند
- مناسب برای استفاده در کارهای حرفه ای، کارگاهی و نصب
- طراحی جمع و جور ارور برای جابه جایی روزمره در محل کار
- طراحی شفت شش گوش، درگیری پایدار با ابزار را پشتیبانی می کند
- عرضه شده در بسته بندی مقوایی دابل پلیستر

ویژگی های کلیدی

- طراحی سریع تعویض – امکان تعویض سریع تر سوراخ بر را فراهم می کند تا با وقفه کمتر بین کارها جابه جا شوید.
- مته راهنمای HSS – مته راهنمای فولاد پرسرعت به هدایت برش و افزایش دقت سوراخ کاری در شروع کار کمک می کند.
- فرمت بزرگ مبدل – به صورت یک مبدل سوراخ بر بزرگ با اندازه ۷/۱۶ اینچ / ۱۱ میلی متر برای کاربردهای سازگار طراحی شده است.
- بدنه رزوه دار ایمن – بخش رزوه دار مبدل به ایجاد اتصال محکم بین ارور و سوراخ بر کمک می کند.
- پروفیل شفت شش گوش – شکل شش گوش شفت، قرارگیری پایدار در سه نظام دریل را برای انتقال مطمئن نیرو پشتیبانی می کند.

مشخصات

نوع ساقه	شش گوش
مته راهنما دارد	بله
نوع بدنه	مبدل سریع تعویض رزوه دار

مشخصات بر اساس گونه

مشخصه	617051
اندازه	۱۱/۷/۱۶ میلی متر
جنس	HSS
بسته بندی	بسته بندی دابل پلیستر مقوایی